



## BALLISTOL Nerofor Buntmetall Färber Schnell-Brünierung



Artikelnummer 32.25890.99

**ab 10,95 € \***

### Gebindegröße

50 ml	32.25890.00	<b>10,95 € *</b>
1 l	32.25900.00	<b>119,95 € *</b>

### Artikelbeschreibung

- Ideal zum Erzeugen des "Antiklooks"
- für alle Buntmetalle
- Farbtiefe über Einwirkzeit individuell bestimmbar

Mit Nerofor Buntmetall-Beize können Sie jedes Buntmetall einfärben. Egal ob Messing oder Kupfer, Sie erhalten binnen Minuten eine schöne antike Oberfläche.

#### Anwendung:

Die zu färbenden Metalle müssen vor der Anwendung metallisch rein sein. Dazu schleifen sie die zu beizenden Teile zuerst mit feinsten Stahlwolle. Danach entfetten Sie die Teile (z.B. mit Ballistol-Kaltentfetter). Für den Auftrag von Nerofor verwenden Sie am besten einen Pinsel, kleinere und vor allem filigrane Metallteile werden besser getaucht. Am besten reagiert die Beize wenn Sie diese vor dem Auftragen bzw. vor dem Tauchen auf ca. 30°C erwärmen (maximal 35°C). Bereits nach kurzer Einwirkungszeit kann das behandelte Metall gründlich mit warmem Wasser abgespült werden. Jetzt müssen Sie das Neu-Silber, Kupfer oder Messing nur noch mit einem weichem Baumwolltuch oder Papiertuch trocken. Zur Erzeugung eines Mattschimmers kann das gefärbte Metall jetzt mit Ballistol Universalöl eingesprüht bzw. eingeölt werden. Überschüssiges Öl wird mit einem saugfähigen Tuch abgetupft.

Nicht für reines Silber (Sterling-Silber) oder andere Edelmetalle geeignet.





**Achtung:**

Kann gegenüber Metallen korrosiv sein. Verursacht Hautreizungen. Verursacht schwere Augenreizung. Kann die Organe schädigen (alle betroffenen Organe nennen, sofern bekannt) bei längerer oder wiederholter Exposition (Expositionsweg angeben, wenn schlüssig belegt ist, dass diese Gefahr bei keinem anderen Expositionsweg besteht). Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Staub / Rauch / Gas / Nebel / Dampf / Aerosol nicht einatmen. Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen. Bei Verschlucken: Mund ausspülen. Kein Erbrechen herbeiführen.

**Ausführungen:**

50 ml, 1 l

**Zum Artikel:**

<https://www.arndt-europadiscout.de/Handwerk/BALLISTOL-Nerofor-Buntmetall-Faerber-Schnell-Brueni-erung.html>

## Gefahrstoffkennzeichnung



Ätzend



Reizend



Gesundheitsschädlich



Umweltschädlich

### Signalwort

Achtung

### **Gefahrenhinweise**

- H290 - Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H302 - Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H315 - Verursacht Hautreizungen.
- H319 - Verursacht schwere Augenreizung.
- H411 - Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

### **Sicherheitshinweise**

- P101 - Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten
- P102 - Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen
- P234 - Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P270 - Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
- P273 - Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280 - Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
- P301+P312 - Bei Verschlucken: Bei Unwohlsein Giftinformationszentrum, Arzt oder anrufen.
- P302+P352 - Bei Berührung mit der Haut: Mit viel Wasser / waschen.
- P305+P351+P338 - Bei Kontakt mit den Augen: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P337+P313 - Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen / ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P362 - Kontaminierte Kleidung ausziehen.
- P390 - Verschüttete Mengen aufnehmen, um Materialschäden zu vermeiden.
- P405 - Unter Verschluss aufbewahren.
- P501 - Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.